

B-Ware - Weber Innenrüttler IV 40 - OVP beschädigt

<https://www.bauportal24h.de/p/636649/b-ware-weber-innenruettler-iv-40-ovp-beschaedigt?c=162>



735,00 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- B-Ware
- OVP beschädigt
- Lieferung ohne Umformer
- Artikel beinhaltet keinen integrierten Umformer

Produktinformationen:

B-Ware Weber Innenrüttler IV 40

OVP beschädigt

IV-Hochfrequenz-Innenrüttler sind Komplettgeräte mit eingebautem Motor für die professionelle Betonverdichtung

Die Innenvibratoren überzeugen durch leistungsstarke Motoren, die eine Betonverdichtung auf größeren Baustellen gewährleisten. Angeschlossen werden IV-Innenvibratoren an rotierende Frequenz- und Spannungsumformer oder an elektronische Frequenz- und Spannungsumformer (nicht im Lieferumfang enthalten)

Vorteile

- Lange Lebensdauer und geringer Verschleiß durch vollständig gehärtete Flaschenrohre.
- Hohe Betriebssicherheit, denn Thermosensoren schützen die Wicklungen vor Überhitzung.
- Ein-/Ausschalter befindet sich in einem robusten und wasserdichten Gehäuse aus Alu-Guss.
- Kostengünstig, da die Innenvibratoren im Servicefall einfach zu demontieren sind.
- 5 m Schutzschlauch und 15 m Anschlusskabel sind bei allen IV-Innenvibratoren Lieferstandard.

Artikelnummer: WEB242501-OV

Technische Daten:

Typ: IV 40
Durchmesser: 40 mm
Spannung: 48 V
Stromaufnahme: 8,0 A
Schutzschlauch: 5,0 m
Anschlusskabel: 15,0 m
Gewicht: 11,0 kg

Lieferumfang

Innenrüttler IV 40 (ohne Umformer)

Stand: 20.05.2024 - 01:43:41 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!