

101,00 € \*

Inhalt: 1 Stück

\*inkl. MwSt.

**Produktinformationen:**

**Weber Service-Kit für die Vibrationsplatte CF3 Hd**

**Dichtsatz Zylinderk 01554101**

~~(ab Maschinennummer 10154100)~~

<https://www.hanportal24h.de/p/537278/dichtsatz-zyl-k-01554101?c=9440>

Fertig konfektionierte Service-Kits vereinfachen die Wartung Ihrer Weber MT Maschine. Im Service-Kit enthalten sind Luftfilter, Kraftstofffilter, Zündkerze, Starterseil, Verschlusschraube und Keilriemen.

Artikelnummer: WEB040031178

Stand: 08.05.2024 - 01:36:40 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**